



POLER- OCH ARBETSPROCESS

1. Se till att lacken är helt ren via avfettning, undersök och skapa dig en uppfattning om lackens beskaffenhet.
2. Om flygrost/tjära i lack rengör vidare med rengöringslera. Börja sedan polerprocessen med lägsta möjliga aggressivitet på medel och polerrondell/hätta.
3. Prima rondell/hätta med aktuellt polermedel, lägg ut polermedel på lack och påbörja poleringen genom att arbeta in det i lack och rondell/hätta.
4. Arbeta långsamt med mjuka svepande rörelser. Ha full anläggning av rondell/hätta mot lacken igenom de steg som lacken kräver.
5. Torka av bilen med microfiberduk mellan de olika polerstegen.
6. Avsluta med lackförsegling/vaxning. *Speciellt medel behövs, ej i FlexXTras sortiment.

VIKTIGT! Rengör objektet/lacken mellan de olika stegen och rengör rondellen/hättan kontinuerligt under hela arbetsgången.

POLERONDELL – ALLA POLERMASKINER

XC	XC	XC	XC	XC MICRO	DIMENSION	MODELL
100,114	100,115	100,116			Ø 133 mm	Plan
100,172	100,173	100,174			Ø 133 mm	Plan(10 st)
100,313			100,175		Ø160 mm	Plan
				100,298	Ø160 mm	Microfiber

POLERONDELL – ROTERANDE POLERMASKINER

HÅRD	MEDIUM	MJUK	DIMENSION	MODELL
100,111	100,112	100,113	Ø 80 mm	Väfflad (5 st)
100,121	100,122	100,123	Ø 160 mm	Väfflad
100,117	100,118	100,119	Ø 160 mm	Plan
100,127	100,128	100,129	Ø 195 mm	Plan
100,124	100,125	100,126	Ø 178 mm	Försänkt 9 mm

LÄMULLSHÄTTA

DIMENSION	MODELL	LUGGLÄNGD
Ø 100/80 mm	100,130	Normal lugg 15 mm (2 st)
Ø 135/115 mm	100,132	Normal lugg 15 mm (2 st)
Ø 150/125 mm	100,134	Normal lugg 15 mm (2 st)
Ø 170/150x25 mm	100,136	Kort lugg I dämp 6 mm
Ø 230/165 mm	100,137	Tvinnat garn I försänkt 35 mm

STÖDRONDELL

DIMENSION	TUNN DÄMP	MJUK
Ø 70		100,152
Ø 115	100,149	100,146
Ø 125	100,150	100,147
Ø 150	100,151	100,148

RENGÖRINGSLERA

FIN	MEDIUM	VIKT
100,145	100,144	100 g

POLERMEDEL

FAST CUT+	FAST CUT	GLAZE S1	GLAZE+	STORLEK
100,299	100,301	100,138	100,140	150 ml
100,300	100,302	100,141	100,143	500 ml

MICROFIBERDUK

MODELL	STORLEK
Polishing	400 x 400 mm 100,176
Absorb	600 x 600 mm 100,247

TVÄTTINK

För svamprondeller och lämmullshättor.
100,177